

**Kerngegevens gemeentelijk monument:**

Monumentnummer	: GM008
Naam monument	: Basisschool Harlekijn
Adres	: Dorpstraat 51 (ingang is op de Kennedystraat)
Postcode en plaats	: 6095 AG Baexem
Kadastrale aanduiding	: BXM00 sectie E nr(s) 1244
Coördinaten	: x: 189624 y: 359741
Bouwstijl	: Traditionalisme
Kerndatering	: circa 1921
Oorspronkelijke functie	: schoolgebouw
Huidige functie	: schoolgebouw
Architect	: onbekend

**Typering van het monument:**

Schoolgebouw van één bouwlaag met schilddak.

**Historie:**

Onbekend.

**Ruimtelijke context:**

De kern van Baexem concentreerde zich tot omstreeks 1850 tot bebouwing rond de kerk op de Klockeberg (bij de kruising van de Rijksweg en de Dorpstraat). In 1879 werd de spoorlijn Roermond-Weert aangelegd, waarna ook bebouwing ontstond aan de weg naar Heythuysen, in de nabijheid van het spoor. Na 1900 ontstond geleidelijk bebouwing langs de Dorpsstraat, die zich na 1945 verder verdichtte tot een aangesloten bebouwingslint. De school werd omstreeks 1920 gebouwd. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, terugliggend van de belending.

**Bouwmassa:**

Het object bestaat uit een hoofdbouwmassa met diverse aanbouwen. De hoofdbouwmassa heeft een rechthoekige plattegrond, evenwijdig aan de weg. De bouwmassa bestaat uit één bouwlaag, gedekt met een schilddak, evenwijdig aan de weg. De oorspronkelijke aanbouw aan de linkerzijde bestaat uit één bouwlaag met plat dak. De diverse aanbouwen aan de rechterzijde en de achterzijde zijn niet beschreven en vallen buiten de bescherming.

**Dak:**

Het schilddak van de hoofdbouwmassa is gedekt met rode (opnieuw) verbeterde Hollandse pannen en voorzien van een fors uitkragende houten bakgoot. Aan de rechterzijde van de voorgevel is het schilddak voorzien van een steekkapje met schilddak. Het schilddak is verder voorzien van twee royale gemetselde schoorstenen. In het midden van het dakvlak aan de voorzijde bevindt zich een bescheiden houten dakkapel.

**Gevels:**

Het pand is opgetrokken rode baksteen, gemetseld in Noords verband en Vlaams verband. De plint en de omljstingen van de gevelopeningen zijn gemetseld in een afwijkende grauwrode baksteen.

### *Voorgevel:*

De asymmetrische voorgevel bestaat uit een langgerekt deel aan de linkerkant van drie vensterassen waarachter zich klaslokalen bevinden. Aan de rechterkant van de gevel bevindt zich een verticaal vooruitspringend deel met rechts hiernaast nog een klein (lang)geveldeel.

De gevel heeft een horizontale geleding middels sierbanden van kunststeen en een verticale geleding middels een vooruitspringend geveldeel aan de rechterkant. Ter hoogte van de begane grond is het vooruitspringende geveldeel voorzien van een driehoekige erker met royaal dakoverstek. Onder de dakrand en op de hoeken van de erker bevindt zich siermetselwerk. De gevel heeft een gemetselde plint met geïntegreerde bloembakken. Het linkerdeel van de gevel bestaat op de begane grond uit drie vensteropeningen met rechthoekige houten ramen met meerdere raamdelen en bovenlichten. De vensteropeningen zijn voorzien van een gemetselde, iets naar voren springende omlijsting en geglazuurde dorpelstenen. In het naar voren springende geveldeel aan de rechterkant van de gevel is in de erker een tweedelig samengesteld houten raam aanwezig. Boven de erker bevinden zich twee horizontale vensters. Tussen de beide ramen bevindt zich een gemetselde penant. Op het niveau van de verdieping is het vooruitspringende geveldeel voorzien van twee houten vensters. Deze houten rechthoekige vensters zijn voorzien van een bovenlicht en zijn door middel van een kunststenen latei en onderdorpel met elkaar gekoppeld. Rechts van het naar voren springende geveldeel is een liggend, tweedelig samengesteld houten venster aanwezig. Dit venster is voorzien van een gemetselde rollaag en geglazuurde dorpelstenen. De secundaire toegang met glaspui is in de aanbouw aan de rechterkant geplaatst en is voorzien van een royaal dakoverstek.

De oorspronkelijke aanbouw aan de linkerkant bestaat uit één venster- of gevelas en is voorzien van een secundaire toegang met recent vernieuwde deur. De toegang heeft een gemetselde rollaag.

### **Interieur:**

Het interieur is niet geïnventariseerd.

### **Erfafscheiding:**

De erfafscheiding is niet van waarde of niet oorspronkelijk en derhalve niet verder beschreven.

### **Bijzondere onderdelen:**

Het decoratieve metselwerk in de gevel, de decoratieve lijsten op de gevel en de oorspronkelijke raamkozijnen.

### **Waardstelling:**

Het object is van belang wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap, cultuurhistorische waarde en meer in het bijzonder vanwege:

- de architectuurhistorische betekenis in relatie tot de esthetische kwaliteit van het ontwerp.
- de architectonische gaafheid van het exterieur.  
Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven.
- als een plaatselijke uiting van een belangrijke (landelijke) architectuurstroming.
- het object is ruimtelijk bepalend c.q. markant voor de omgeving.
- de betekenis van het object als onderdeel van de historisch gegroeide nederzettingsstructuur, waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven.
- het bijzondere materiaalgebruik en de bijzondere detaillering.
- de typologische zeldzaamheid in relatie tot de gaafheid van het object.
- de betekenis voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een culturele en sociaaleconomische ontwikkeling.

### **Bescherming:**

Het exterieur van de op de bijgevoegde kaart aangegeven bouwmassa.

## Foto's






Luchtfoto en kaart met bescherming



luchtfoto



Kaart met bescherming