

**Kerngegevens gemeentelijk monument:**

Monumentnummer	: GM022
Naam monument	: n.v.t.
Adres	: Dorpsstraat bij 38
Postcode en plaats	: 6082 AP Buggenum
Kadastrale aanduiding	: sectie A nr(s) 1329
Coördinaten	: x: 196514 y: 360433
Bouwstijl	: Traditionele bouwstijl
Kerndatering	: XVIII
Oorspronkelijke functie	: lijkenhuisje
Huidige functie	: kapel op begraafplaats
Architect	: onbekend

**Typering van het monument:**

Voormalig lijkenhuisje gelegen aan de rand van het kerkhof van Buggenum.

**Historie:**

Onbekend.

**Ruimtelijke context:**

De kern Buggenum was aan het begin van de negentiende eeuw een langgerekte, lineaire nederzetting aan de Maas. De belangrijkste hoofdader vormde de Dorpsstraat. Op een terp aan de Dorpsstraat ligt de St. Allegundiskerk en het aangrenzende kerkhof, met daarop een lijkenhuisje en enkele oude grafstenen. Het voormalige lijkenhuisje is gelegen tegen de ommuring van het kerkhof aan de noord-oostzijde van de kerkhof.

**Bouwmassa:**

Het object heeft een rechthoekige plattegrond, haaks op de kerkhofmuur. De bouwmassa bestaat uit één bouwlaag, gedekt met een zadeldak.

**Dak:**

Het zadeldak van de hoofdbouwmassa is gedekt met donkergrijze (verbeterde) Hollandse pannen. Aan de zijde van de voorgevel bevindt zich een bovendakse klokgevel.

**Gevels:**

Het pand is opgetrokken in bruine baksteen, gemetseld in kruisverband en platvol gevoegd. De voorgevel wordt aan de bovenkant beëindigd door een klokgevel met in- en uitgezwenkte schuine zijden en is voorzien van een decoratief smeedijzeren muuranker.

In de voorgevel is een toegang met gesloten houten deur aanwezig gedecoreerd met verticale afgeronde lijsten en voorzien van decoratieve scharniervleugel en smeedijzeren beslag. De toegang is voorzien van geprofileerde bakstenen omlijsting een gemetselde segmentboog. De zijgevels en de achtergevel zijn volledig blind.

**Interieur:**

Het interieur is niet geïnventariseerd.

**Erfafscheiding:**

Aan weerszijden van het object bevindt zich de belendende ommuring van de kerk en het kerkhof. Deze bestaat uit een laag gemetseld muurtje met een ezelsrugafdekking. Aan de rechterzijde van het object is de ommuring voorzien van een smeedijzeren poortje dat toegang biedt tot het kerkhof.

**Bijzondere onderdelen:**

De oorspronkelijke toegangsdeur, het decoratieve metselwerk en het smeedijzeren muuranker.

**Waardstelling:**

Het object is van belang wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap, cultuurhistorische waarde en meer in het bijzonder vanwege:

- de architectuurhistorische betekenis in relatie tot de esthetische kwaliteit van het ontwerp.
- de architectonische gaafheid van het exterieur.  
Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven.
- het object is ruimtelijk bepalend c.q. markant voor de omgeving.
- de bijzondere detaillering en de bijzondere ornamenten.
- de typologische en functionele zeldzaamheid in relatie tot de gaafheid van het object.
- de betekenis voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een maatschappelijke en geestelijke ontwikkeling.

**Bescherming:**

Het exterieur van de op de bijgevoegde kaart aangegeven bouwmassa.


Foto's



Luchtfoto en kaart met bescherming



luchtfoto



Kaart met bescherming

*Kadastrale kaart is NIET maatvast.*